

Тормозная система — 4 —

Кузов присутствует малое КИТ и остальное коррозия

Рама

Электрооборудование нормальное.

Контрольный щиток приборов — 4 —

Аккумулятор отсутствует

Карбюратор

Бензонасос

Фары в сборе наличие резервных

Задний фонарь в сборе разбит задний левый

Салон наличие ковриков, вставки обивки двери

Стекла лобовые, боковые, задние стекло ветрового окна трещина

Количество покрышек 4 запасных нет

Заключение при нахождении в не удовлетворительном состоянии, требуется замена салона (вероятно замена обивки сидений, пола и потолка по рекомендациям ГИБДД или государственного эксперта, что на данный момент не осуществлялось)

5. Восстановительная стоимость автомобиля данные не представляются

6. Остаточная стоимость автомобиля — 4 —

При осмотре присутствовали:

Владелец АМТС (дов.лицо)

Другие заинтересованные лица

Инженер-эксперт

Савин Р.В.