

АКТ № 4740  
осмотра транспортного средства

« 16 » ноября 2020 г.

начало осмотра \_\_\_\_\_

Место осмотра г. Елабуга

мною инженером-автоэкспертом, Савиным Р.В. произведен осмотр транспортного

средства ВАЗ-21074

гос. номер 0808МЕ1116

шасси (рама) № \_\_\_\_\_

год выпуска 2002

кузов № 165-8630

двигатель модель \_\_\_\_\_

цвет синий-зеленый

двигатель № 6877857

пробег \_\_\_\_\_ км. по спидометру, нормативный пробег

идентификационный номер (VIN) XTA 21074021658630

технический паспорт (свидетельство о регистрации): серия 16XB номер 847650

Владелец Добская Надежда Викторовна

Адрес владельца г. Елабуга, Казанская 1

Доверенное (заинтересованное) лицо \_\_\_\_\_

1. Сведения о ремонтах: подвергался среднему ремонту \_\_\_\_\_ раз, капитальному ремонту \_\_\_\_\_ раз. Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта отработал \_\_\_\_\_ км. моточасов.

2. Наличие инструмента нет

3. Процент годности авторезины 30%

4. Общее техническое состояние автомобиля:

Наименование агрегатов в  
и деталей

Техническое состояние

Двигатель не запускается

Сцепление инф. абразивно

Система охлаждения удовлетворительно, рабрезнивает грубо

Система питания удовлетворительно

Коробка передач удовлетворительно

Передний мост удов-но

Задний мост удов-но

Подвеска требует замены амортизаторов

Рулевое управление повышенным ходом

Тормозная система рабрезнивание шин