

АКТ № 4607
осмотра транспортного средства

«29» декабря 2019 г. начало осмотра _____
Место осмотра с. Лекарево ЕМР
мною инженером-автоэкспертом, Савиным Р.В. произведен осмотр транспортного средства Шевроле нива
гос. номер Т35174/116 шасси (рама) № _____
год выпуска 2013 кузов № _____
двигатель модель _____ цвет св. серебр. металлик
двигатель № _____
пробег _____ км. по спидометру, нормативный пробег _____
идентификационный номер (VIN) X9L212300E0498259
технический паспорт (свидетельство о регистрации): серия 1619 номер 085133
Владелец ИП Лекаревичего СП ЕМР РТ
Адрес владельца РТ с. Лекарево Савинского р
Доверенное (заинтересованное) лицо _____

1. Сведения о ремонтах: подвергался среднему ремонту _____ раза, капитальному ремонту _____ раза. Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта отработал _____ км. моточасов.

2. Наличие инструмента нет

3. Процент годности авторезины 40

4. Общее техническое состояние автомобиля:

Наименование агрегатов в _____ Техническое состояние
и деталей _____

Двигатель удовлетворительно

Сцепление н

Система охлаждения н

Система питания н

Коробка передач н

Передний мост н

Задний мост н

Подвеска требуются мероприятия

Рулевое управление н

Тормозная система н