

Кузов находится в аварийном состоянии после ДТП
трещ. замки на креслах, кресла, ручки радиатора
пер. балпера, обшивки радиатора водителем с правой
Рама — дефектов

Электрооборудование удов-ое

Контрольный щиток приборов —4—

Аккумулятор —4—

Карбюратор —

Бензонасос —

Фары в сборе ручные пружины

Задний фонарь в сборе пороча

Салон требуете шитья

Стекла лобовые, боковые, задние стекло ветрового окна ручн.

Количество покрышек 4 запасных —


Заключение Автомобиль находится в аварийном
состоянии после ДТП, водителем на месте срочном
заключено

5. Восстановительная стоимость автомобиля —

6. Остаточная стоимость автомобиля —

При осмотре присутствовали:
Владелец АМТС (дов.лицо) —

Другие заинтересованные лица —

Инженер-эксперт  Савин Р.В.